

# F

## COLONNINA

E' una colonnina che ha subito il distacco rovinoso della parte sommitale documentato dalle foto del marzo 2019 oltre che un degrado dell'intera colonnina

aprile 2015



dicembre 2019



marzo 2021



marzo 2019



# G

## COLONNINA

E' l'unica colonnina d'angolo che viene impreziosita dalla rotondità della seduta. Ha subito un distacco della parte sommitale ed un lento degrado del corpo della colonnina. Si nota, senza alcuna meraviglia, che l'edera infestante ha avvolto sia l'albero di Viburnum tinus abbastanza lontano ed anche la seduta dietro la colonnina.

aprile 2015


marzo 2019



dicembre 2019



marzo 2021



# H

# COLONNINA

E' una delle poche colonnine che ha il vaso ancora nella sua posizione anche se è, come le altre destinato a spaccarsi per la presenza all'interno di un supporto metallico che andrebbe sostituito con un altro di materiale che con il tempo non subisce problemi di ossidazione. La parte centrale della colonnina è consumata a causa di agenti atmosferici.

aprile 2015



Agosto 2018



marzo 2021



# I

## COLONNINA

E' una delle poche colonnine che ha avuto consumata l'intero corpo facendo scomparire completamente le scanalature. Probabilmente la pietra da cui è stata ricavata sarà stata meno compatta delle altre.


aprile 2015



Agosto 2018



marzo 2021



# L

## COLONNINA

E' la prima colonnina che ha subito il distacco della parte sommitale a causa della presenza dell'elemento di supporto. Questo avvenimento fu segnalato con una Pec inviata al Comune di Siracusa e alla Soprintendenza di Siracusa senza alcuna conseguenza visto che nel 2019 la parte sommitale subì il distacco definitivo. Questa situazione di degrado e di abbandono persiste ancora oggi come attesta la foto scattata a marzo 2021.

aprile 2015


marzo 2019



dicembre 2019



marzo 2021



# M-N


## COLONNINE QUADRATE

Sono due colonnine dal tronco quadrato basse che si trovano all'inizio del viale che porta al piazzale della Villa. Richiamano le colonnine simili che la Reimann trovò in Villa all'atto dell'acquisto. Come si nota nella foto attuale il cordolo roto è rimasto tale.

luglio 2018



marzo 2021



luglio 2018



Ritornano le rose nel viale  
d'ingresso dopo anni di abbandono.





L'agrumeto si compone di centinaia di piante disposte a sesto regolare che la Reimann impiantò intraprendendo l'attività agricola.


Ammontavano a circa 700 piante fra aranci dolci ed amari, limoni, cedri e mandarini.

La Reimann introduce a Siracusa la cultivar del Citrus Limon (L.) Burmann fil., il famoso limone Femminello Siracusano la cui origine è ancora ignota. E' un albero spinoso sempreverde con foglie verde pallido ovate ed appuntite all'apice. Produce fiori violacei profumatissimi e frutti allungati ellissoidali. E' una pianta introdotta in Sicilia dagli arabi attorno all'anno mille ed è una specie diffusissima nell'Isola.



# DEPENDANCE

Nel piazzale si nota la Dependance, un edificio utilizzato dalla Reimann come garage e deposito e la zona superiore come foresteria per i visitatori che ospitava. Dopo la donazione il Comune ha trasformato il piano terra in sala conferenze e il primo piano in uffici.



# INGRESSO PEDONALE



Accanto alla Dependance vi è l'ingresso pedonale delimitato da quattro colonne di stile classico che sorreggono un tetto con tegole in ceramica colorata. Anche la parte anteriore è abbellita da festoni in ceramica.



# SCALA D'ACCESSO IN PIETRA

La scala di accesso eseguita su due rampe in pietra e cemento armato da un tocco di eleganza all'ingresso pedonale. Negli anni scorsi la balaustra della scala è stata parzialmente abbattuta da vandali e dopo parecchio tempo è stata restaurata utilizzando i pezzi originali.



La grande aiuola centrale antistante l'ingresso della villa contiene piante di particolare importanza.


L'aiuola esistente nel 1933



L'aiuola esistente nel 2015



Attraversando lo stretto viale si trova il rifugio antiaereo realizzato dalla Reimann scavaTo per oltre 10 metri di profondità all'interno di una tomba bizantina. Il rifugio è visitabile fino ad un certo punto perché poi è stato murato probabilmente a causa di cedimenti.



Alla fine del vialetto è ubicata la tomba più grande e meglio mantenuta della necropoli. Vi si accede da una scala in muratura. All'interno vi sono 29 loculi e tre singoli con arcosolio.



# ANTICA CAVA GRECA



Si nota la grande diffusione di erbe infestanti che l'intervento di Save Villa Reimann ha permesso negli anni passati di ridimensionare.



## SERBATOIO DELL'ACQUA



Il serbatoio dell'acqua veniva alimentato da un ramo dell'acquedotto Galermi ancora esistente a ridosso del manufatto. Successivamente fu alimentato da un pozzo che è ubicato all'interno del casotto in foto.



I giardini venivano innaffiati con un sistema di saje, tutt'oggi ancora visibile ma non più funzionante, che distribuiva l'acqua proveniente dall'acquedotto Galermi e da alcuni pozzi del Parco ancora funzionanti. Questo sistema di irrigazione, ormai unico nel panorama cittadino, ha necessità di essere salvaguardato e restaurato al meglio ed utilizzato.



SIRACUSA

IL PARCO DI VILLA  
REIMANN



Marcello Lo Iacono

“Il Giardino Esotico”

Maggio 2023

# IL GIARDINO ESOTICO



A sud della Villa si estende «il Giardino Esotico» di tipo collezionistico, composto da una doppia serie di aiuole attorno ad una fontana, secondo il classico schema del giardino all'italiana. La presenza di numerosi esemplari, impiantati dalla Reimann e provenienti dai cinque Continenti, che hanno raggiunto proporzioni superiori a quelle dei paesi di origine, rendono il giardino unico nel suo genere e tale da considerarlo, a tutti gli effetti, un originale «Orto Botanico».



Fino a sei anni fa la zona del giardino esotico della villa, così denominata per la presenza di una nutrita serie di piante particolari che la Reimann aveva comprato nei vivai più importanti per creare una vegetazione prestigiosa e rara tanto da fare pensare ad una futura destinazione in “orto botanico”, era perfettamente curato.

Col trascorrere degli anni per l'incuria e la scarsa manutenzione, molte di queste specie particolari non esistono più, distrutte dalle intemperie e dalla mano dell'uomo.



# IL PARCO DALLA TERRAZZA DELLA VILLA



# VISTA SUL PARCO



# BALCONATA SUL PARCO



# VASI ORNAMENTALI



# PRIMO VIALE



# VIALE DELLE PALME

Dalla terrazza della Villa ingentilita da una balaustra in pietra si ha una visione d'insieme del Giardino all'italiana con le sue aiuole e vialetti da cui si accede per la scalinata. Sul frontone della villa si nota uno stemma che riporta la data di costruzione del piano terra della Villa in quanto la sopraelevazione fu realizzata da Christiane Reimann immediatamente dopo l'acquisto avvenuto nel 1934



Sulla destra del viale si può visitare una tomba che è stata utilizzata probabilmente come deposito di attrezzi. Alle pareti alcuni alloggiamenti per pinakes che erano tavolette votive in terracotta o marmo o bronzo



Sulla destra si nota un angolo di sosta voluto dalla Reimann con la presenza di una panchina in pietra. La troviamo in una rara foto dove la Reimann è in posa con il suo cane.



Sulla destra si nota un altro angolo di sosta composto da un tavolo con sedili in pietra dove la Reimann usava prendere il tè con le amiche.



# POZZO

Alla fine della gradinata si trova ubicato un pozzo, ingentilito da quattro colonnine in pietra, non è più utilizzato nonostante vi sia abbondante presenza di acqua. Il pozzo è stato restaurato recentemente e finalmente è stata applicata la copertura in ferro sostituendo quella precaria.

